

Телефон: 8-495-641-70-69,

8-499-340-34-73;

Email: manager@tse-expert.ru

tse.expert

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертизы системы внутренней сил	повой электропроводки в ад
министративном здании расположени	ном по адресу:
-	·
ЗАКАЗЧИК:	
Д ОГОВОР: № от «»	2013 г.
Посмотреть другие примеры	Определить стоимость и споки On-line



общество с ограниченной ответственностью «Техническая строительная экспертиза»

Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 Email: manager@tse-expertru; tse.expert

	•	
	Генераль ООО «ТехСтро	Утверждаю: ьный директор эйЭкспертиза»
		(ФИФ)
	(подпись)	(ОИФ)
	« <u> </u> » <u> </u>	2013 г.
		М.П.
1. ВВОДНАЯ ЧАС	СТЬ	
ЗАКАЗЧИК:	·	
ИСПОЛНИТЕЛЬ : ООО «Техническая Строитель	ная Экспертиза»	
Д ОГОВОР: № от «» 2013 г	٦.	
ОБЪЕКТ: силовая электропроводка.		
АДРЕС ОБЪЕКТА:	·	
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ : определе	ение техническо	го состояния
внутренней силовой электропроводки в администр	ативном здании.	
Технические средства контроля, используемые	на объекте:	
- цифровая камера «»;		



- тепловизор «		
- электроизмерителы	ные клещи «	».

При осмотре объекта и составлении экспертного заключения использовались следующие нормативные документы:

- ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений;
- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Общие положения

При выполнении работ по экспертизе производился учет полученных данных.

В ходе проведения экспертизы проводилась выборочная фотофиксация и фиксирование дефектов.

Результаты проведенной экспертизы, послужившие основой для настоящего заключения, приведены по состоянию на 2013 г.





2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

Экспертиза проводится, как правило, в три связанных между собой этапа:

- подготовка к проведению обследования (в составе экспертизы);
- предварительное (визуальное) обследование (в составе экспертизы);
- детальное (инструментальное) обследование (в составе экспертизы).

В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 Подготовка к проведению обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной документацией, с документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований.

Экспертами произведен внешний осмотр объекта, с выборочным фиксированием на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой предварительного (визуального) обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее).

Протокол визуального осмотра

- 1. Анализ проектной документации.
- 2. Проверка соответствия электроустановки нормативной и проектной документации:



			T	
№		Нормативная доку-		
Π/Π	Наименование со-	ментация, устанав-		
	ставных элементов	ливающая требова-	Результат осмотра	
	электроустановки	ния к проверяемым		
		характеристикам		
1	2	3	4	
1	Щитовое помеще-	ПУЭ 7.1.28 – 7.1.30	Соответствует НТД	
	ние			
2	Вводно-	ПУЭ 4.1.3 – 4.1.7;	Соответствует НТД	
	распределительное	4.1.11 - 4.1.14;		
	устройство	4.1.22; 7.1.22 -		
		7.1.25; 7.1.31.		
		Проектная докумен-		
		тация.		
3	Вторичные цепи	ПУЭ 3.4.4; 3.4.7;	Соответствует НТД.	
		3.4.9; 3.4.12 – 3.4.15	Выявлен физический из-	
			нос кабелей – нарушение	
			изоляции, наличие боль-	
			шого количества витков	
			изоленты.	
4	Приборы учета	ПУЭ 1.5.27; 1.5.29;	Соответствует НТД	
	электроэнергии	1.5.33; 1.5.35; 7.1.60;		
		7.1.61		
5	Аппараты защиты	ПУЭ 3.1.5 – 3.1.7	Соответствует НТД	
6	Маркировка эле-		Соответствует НТД	
	ментов электро-			
	установки, бук-			
	венно-цифровые и			
	цветные марки-			



ровки проводни-	
ков	

Заключение: электроустановка соответствует нормативной и проектной документации.

Протокол измерений

№ π/π	Номер фазы, точка проведения измерения	Значение, А
1	2	3
1	Вводной кабель, фаза А	53
	Вводной кабель, фаза В	42
	Вводной кабель, фаза С	83
2	Аппарат защиты (Ін=80А) сборки шин,	
	фаза А	30
	Аппарат защиты (Ін=80А) сборки шин,	
	фаза В	20
	Аппарат защиты (Ін=80А) сборки шин,	
	фаза А	44
3	Аппарат защиты (Ін=63А) сборки шин,	
	фаза А	24
	Аппарат защиты (Ін=63А) сборки шин,	
	фаза В	16
	Аппарат защиты (Ін=63А) сборки шин,	
	фаза А	20

Заключение: распределение нагрузок между фазами неравномерно – разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз превышает 50% (при нормируемых 15% - СП 31-110-2003, п.9.5)



3. Вывод

В результате проведенной экспертизы установлено наличие перекоса фаз (неравномерного распределения нагрузок по фазам), в результате чего про-изошел нагрев и как следствие существенный износ изоляции вторичных цепей вводно-распределительного устройства, что привело в конечном итоге к возгоранию проводников.

4. Рекомендации

Требуется замена морально устаревшего оборудования.

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»		_ (ФИО эксперта)
	(подпись эксперта)	

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- 1. Приложение №1 фототаблица на 2-х (двух) листах;
- 2. Приложение №2 термограммы на 1-ом (одном) листе.



Приложение №1





Фото 1, 2. Расположение электрооборудования в щитке.





Фото 3, 4. Расположение электрооборудования в щитке.







Фото 5. Расположение электрооборудования в щитке. Питающий кабель.



Фото 6. Расположение электрооборудования в щитке. Питающий кабель.

Приложение №2




Фото 1. Питающий кабель перегрет.




Фото 2. Питающий кабель перегрет.




Фото 3. Питающий кабель перегрет.